

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+690

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SANGGREMAN - PURWOJATI



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
313	SANGGREMAN - PURWOJATI			19