

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	JL. JEND. GATOT SUBROTO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	JL. JEND. GATOT SUBROTO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	JL. JEND. GATOT SUBROTO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	JL. JEND. GATOT SUBROTO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	JL. JEND. GATOT SUBROTO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	JL. JEND. GATOT SUBROTO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	JL. JEND. GATOT SUBROTO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	JL. JEND. GATOT SUBROTO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	JL. JEND. GATOT SUBROTO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	JL. JEND. GATOT SUBROTO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. GATOT SUBROTO



LOKASI : **STA 1+950**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 14 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	JL. JEND. GATOT SUBROTO			11