

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGSAWAH - DANARAJA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	KARANGSAWAH - DANARAJA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGSAWAH - DANARAJA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	KARANGSAWAH - DANARAJA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGSAWAH - DANARAJA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	KARANGSAWAH - DANARAJA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGSAWAH - DANARAJA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	KARANGSAWAH - DANARAJA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGSAWAH - DANARAJA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	KARANGSAWAH - DANARAJA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGSAWAH - DANARAJA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	KARANGSAWAH - DANARAJA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGSAWAH - DANARAJA





3 Okt 2024 09:58:32 WIB

7,52291S 109,30306E

Kecamatan Banyumas

#NO.RUAS 33 #STA 1+200

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS

33

NAMA RUAS

KARANGSAWAH - DANARAJA

DPU KABUPATEN BANYUMAS

PETUGAS SURVEY

HALAMAN

7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGSAWAH - DANARAJA





3 Okt 2024 10:00:22 WIB

7,52461S 109,30365E

Kecamatan Banyumas

#NO.RUAS 33 #STA 1+400

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS

33

NAMA RUAS

KARANGSAWAH - DANARAJA

DPU KABUPATEN BANYUMAS

PETUGAS SURVEY

HALAMAN

8





3 Okt 2024 09:59:26 WIB

7,52382S 109,30339E

Kecamatan Banyumas

#NO.RUAS 33 #STA 1+300

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS

33

NAMA RUAS

KARANGSAWAH - DANARAJA

DPU KABUPATEN BANYUMAS

PETUGAS SURVEY

HALAMAN

7





3 Okt 2024 10:01:32 WIB

7,52543S 109,30397E

Kecamatan Banyumas

#NO.RUAS 33 #STA 1+500

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS

33

NAMA RUAS

KARANGSAWAH - DANARAJA

DPU KABUPATEN BANYUMAS

PETUGAS SURVEY

HALAMAN

8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGSAWAH - DANARAJA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	KARANGSAWAH - DANARAJA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGSAWAH - DANARAJA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+880

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	KARANGSAWAH - DANARAJA			10