FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : S'Ih 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : S'Ih 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : S'Ih 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : S'Ih 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	**JL. BANYUMAS - BINANGUN**			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	**JL. BANYUMAS - BINANGUN**			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+050**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 1+150**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 1+250**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 1+350**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 1+450**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 2+050**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 2+150**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 2+250**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+450**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+750**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 2+550**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 2+650**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 2+750**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 2+850**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 2+950**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 3+050**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 3+150**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 3+250**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 3+350**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 3+450**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 3+550**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 3+650**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : **STA 3+750**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
36	JL. BANYUMAS - BINANGUN			24

LOKASI : STA 4+200
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 4+400
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : Sedang M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 4+600
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 4+800
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 5+000
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 5+200
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 5+400
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 5+600
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 5+800
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+900
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 6+000
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+100
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 6+200
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+300
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 6+400
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+500
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 6+600
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+700
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 6+800
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+900
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 7+000
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+100
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 7+200
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+300
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 7+400
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+500
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 7+600
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+700
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 7+800
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+900
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 8+000
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+100
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 8+200
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+300
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 8+400
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+500
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 8+600
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+700
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 8+800
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+900
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 7+000
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+100
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 7+200
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+300
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 7+400
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+500
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN

LOKASI : STA 7+600
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+700
KONDISI PERKERASAN : Sak
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. BANYUMAS - BINANGUN			53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - BINANGUN


PHOTOGRAPHS TAKEN ON 10/10/2018
PHOTOGRAPHS TAKEN ON 10/10/2018
PHOTOGRAPHS TAKEN ON 10/10/2018
PHOTOGRAPHS TAKEN ON 10/10/2018