

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PAHLAWAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 14.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 14.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	JL. PAHLAWAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PAHLAWAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 14.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 14.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	JL. PAHLAWAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PAHLAWAN



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
342	JL. PAHLAWAN			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PAHLAWAN



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
342	JL. PAHLAWAN			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PAHLAWAN



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
342	JL. PAHLAWAN			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PAHLAWAN



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
342	JL. PAHLAWAN			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PAHLAWAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 14.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 14.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	JL. PAHLAWAN			7