

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIONO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	JL. KOL. SUGIONO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIONO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	JL. KOL. SUGIONO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIONO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	JL. KOL. SUGIONO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIONO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	JL. KOL. SUGIONO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIONO



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
347	JL. KOL. SUGIONO			5