

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



|                    |                           |                        |                    |         |       |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                       | 0+000                  | LOKASI :           | STA     | 0+100 |
| KONDISI PERKERASAN | :                         | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                         | 8 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 8 M   |
| CATATAN            | :                         | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 355                | JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN |                        |                    | 1       |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



|                    |                           |                        |                    |         |       |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                       | 0+200                  | LOKASI :           | STA     | 0+300 |
| KONDISI PERKERASAN | :                         | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                         | 8 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 8 M   |
| CATATAN            | :                         | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 355                | JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN |                        |                    | 2       |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 355      | JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 355      | JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN |                        |                | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



|                    |                           |                        |                    |         |       |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                       | 0+800                  | LOKASI :           | STA     | 0+900 |
| KONDISI PERKERASAN | :                         | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                         | 7 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 7 M   |
| CATATAN            | :                         | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 355                | JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN |                        |                    | 5       |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



|                    |                           |                        |                    |         |       |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                       | 1+000                  | LOKASI :           | STA     | 1+100 |
| KONDISI PERKERASAN | :                         | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                         | 7 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 7 M   |
| CATATAN            | :                         | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 355                | JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN |                        |                    | 6       |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI : STA 1+200

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 355      | JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI : STA 1+400

LOKASI : STA 1+500


KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 355      | JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN |                        |                | 8       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN



LOKASI :                    **STA                    1+600**

KONDISI PERKERASAN                    :                    Baik

LEBAR PERKERASAN                    :                    6.5                    M

CATATAN                    :                    Aspal

|          |                           |                        |                |         |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 355      | JL. PROF. DR. MOCH. YAMIN |                        |                | 9       |