

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUNAN KALIJAGA



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
362	JL. SUNAN KALIJAGA			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUNAN KALIJAGA



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
362	JL. SUNAN KALIJAGA			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUNAN KALIJAGA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
362	JL. SUNAN KALIJAGA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUNAN KALIJAGA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
362	JL. SUNAN KALIJAGA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUNAN KALIJAGA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
362	JL. SUNAN KALIJAGA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUNAN KALIJAGA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
362	JL. SUNAN KALIJAGA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUNAN KALIJAGA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
362	JL. SUNAN KALIJAGA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUNAN KALIJAGA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
362	JL. SUNAN KALIJAGA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUNAN KALIJAGA



29 Oktober 2024 08.13.56 WIB
7°27'5"S 109°16'1"E
Kecamatan Purwokerto Selatan
#NO.RUAS 362 #STA 1+600
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



29 Oktober 2024 08.12.59 WIB
7°27'9"S 109°16'0"E
Kecamatan Sokaraja
#NO.RUAS 362 #STA 1+700
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
362	JL. SUNAN KALIJAGA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUNAN KALIJAGA



29 Oktober 2024 08.12.14 WIB
7°27'12"S 109°16'0"E
Kecamatan Sokaraja
#NO.RUAS 362 #STA 1+800
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



29 Oktober 2024 08.10.59 WIB
7°27'15"S 109°16'0"E
Kecamatan Sokaraja
#NO.RUAS 362 #STA 1+900
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
362	JL. SUNAN KALIJAGA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUNAN KALIJAGA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
362	JL. SUNAN KALIJAGA			11