

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 5+090 Real

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 3+200 SK

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
37	JL. KEJAWAR - PASINGGANGAN			27