

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+150

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+250

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM	DPU KABUPATEN BANYUMAS	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM	DPU KABUPATEN BANYUMAS	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+720 Real

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+300 SK

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	KARANGRAU - KARANGSALAM			20