

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+820

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU



LOKASI : **STA** **1+610**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
40	JL. KEDUNGGEDE - KARANGRAU			10