

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+250**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+330

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	KARANGRAU - PASINGGANAN (KRUMPUT)			13