

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE



3 Okt 2024 14:17:54 WIB
7,52356S 109,28233E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 0+000
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



3 Okt 2024 14:19:24 WIB
7,52465S 109,28222E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 0+100
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE



3 Okt 2024 14:20:42 WIB
7,52560S 109,28210E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 0+200
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



3 Okt 2024 14:21:32 WIB
7,52635S 109,28203E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 0+300
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE



3 Okt 2024 14:22:43 WIB
7,52714S 109,28196E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 0+400
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



3 Okt 2024 14:23:35 WIB
7,52805S 109,28179E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 0+500
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE



3 Okt 2024 14:24:30 WIB
7,52903S 109,28155E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 0+600
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



3 Okt 2024 14:25:24 WIB
7,52921S 109,28168E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 0+640
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+640

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE



3 Okt 2024 14:26:14 WIB
7.52972S 109.28200E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 0+700
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



3 Okt 2024 14:27:01 WIB
7.53048S 109.28219E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 0+800
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE



3 Okt 2024 14:28:00 WIB
7.53143S 109.28215E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 0+900
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



3 Okt 2024 14:29:06 WIB
7.53228S 109.28210E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 1+000
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE



3 Okt 2024 14:30:17 WIB
7,53303S 109,28202E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 1+100
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



3 Okt 2024 14:31:17 WIB
7,53412S 109,28193E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 1+200
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE



3 Okt 2024 14:32:10 WIB
7,53503S 109,28179E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 1+300
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



3 Okt 2024 14:33:02 WIB
7,53588S 109,28169E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 1+400
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE



3 Okt 2024 14:33:20 WIB
7,53599S 109,28166E
Kecamatan Banyumas
#NO.RUAS 49 #STA 1+410
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+410

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN - KEDUNGGEDE			9