

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS					
					
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
493	TELUK - KARANGNANAS			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS					
					
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
493	TELUK - KARANGNANAS			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS					
					
LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
493	TELUK - KARANGNANAS			9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS					
					
LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
493	TELUK - KARANGNANAS			10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TELUK - KARANGNANAS



LOKASI : **STA 2+310**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
493	TELUK - KARANGNANAS			13