

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
496	JL. SULTAN AGUNG - SANGKALPUTUNG			28