

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS




LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA - KARANGNANAS



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
497	SOKAWERA - KARANGNANAS			29