

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



25 Okt 2024 09:33:52
7,396530S 109,056405E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 5
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+800



25 Okt 2024 09:34:26
7,397107S 109,056840E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 5
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+900

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



25 Okt 2024 09:34:51
7,397952S 109,057027E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 5
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+000



25 Okt 2024 09:35:22
7,398242S 109,058113E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 5
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+100

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



25 Okt 2024 09.37.43
7,400690S 109,060910E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 5
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+600

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



25 Okt 2024 09.38.18
7,401315S 109,061520E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 5
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+700

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



25 Okt 2024 09.38.46
7,401980S 109,061902E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 5
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+800

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



25 Okt 2024 09.39.19
7,402927S 109,062462E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 5
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+900

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. CIBERUNG - KRACAK



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+220

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	JL. CIBERUNG - KRACAK			22