

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+240
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



15 Okt 2024 09:29:26
7,424287S 109,307290E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 501
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+700



15 Okt 2024 09:30:11
7,423410S 109,307027E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 501
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+800

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



15 Okt 2024 09:30:59
7,422507S 109,306787E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 501
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+900



15 Okt 2024 09:31:42
7,421873S 109,306637E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 501
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+000

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 3+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
501	KLAHANG - KARANGTENGAH			20