

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+200

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+400

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKARAJA LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	SOKARAJA LOR - KARANGDUREN			10