

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - JOMPO KULON



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
503	BANJARANYAR - JOMPO KULON			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - JOMPO KULON



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
503	BANJARANYAR - JOMPO KULON			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - JOMPO KULON



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
503	BANJARANYAR - JOMPO KULON			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - JOMPO KULON



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
503	BANJARANYAR - JOMPO KULON			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - JOMPO KULON



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
503	BANJARANYAR - JOMPO KULON			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - JOMPO KULON



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
503	BANJARANYAR - JOMPO KULON			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - JOMPO KULON



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
503	BANJARANYAR - JOMPO KULON			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - JOMPO KULON



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+360

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
503	BANJARANYAR - JOMPO KULON			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - JOMPO KULON



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
503	BANJARANYAR - JOMPO KULON			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - JOMPO KULON




LOKASI : STA 1+520

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
503	BANJARANYAR - JOMPO KULON			10