

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	KLAHANG - KARANGDUREN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	KLAHANG - KARANGDUREN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	KLAHANG - KARANGDUREN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+525

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	KLAHANG - KARANGDUREN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGDUREN



15 Okt 2024 15.19.17
7,444295S 109,306665E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 505
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+650



15 Okt 2024 15.19.53
7,444018S 109,306320E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 505
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+700

LOKASI : STA 0+650

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	KLAHANG - KARANGDUREN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGDUREN



15 Okt 2024 15.20.29
7,443597S 109,305512E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 505
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+800



15 Okt 2024 15.20.54
7,443612S 109,304690E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 505
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+900

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	KLAHANG - KARANGDUREN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAHANG - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
505	KLAHANG - KARANGDUREN			7