

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+060

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANAS - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+182

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
509	KARANGNANAS - KARANGRAU			5