

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA




LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 1 M

CATATAN : Tanah

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 1 M

CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 1 M

CATATAN : Tanah

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA




LOKASI :	STA	4+800	LOKASI :	STA	4+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMAWI - PIASA



LOKASI :	STA	5+000	LOKASI :	STA	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
517	KEMAWI - PIASA			22