

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 0+130

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI :	STA	0+300	LOKASI :	STA	0+400
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI :	STA	0+500	LOKASI :	STA	0+600
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+910

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
521	SOKAWERA (DIPO) - TANGGERAN			21