

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN		: JL. KEDUNGMALANG - DATAR		
				
LOKASI : STA 2+800		LOKASI : STA 2+900		
KONDISI PERKERASAN : Baik		KONDISI PERKERASAN : Baik		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 523	NAMA RUAS JL. KEDUNGMALANG - DATAR	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN		: JL. KEDUNGMALANG - DATAR		
				
LOKASI : STA 3+000		LOKASI : STA 3+100		
KONDISI PERKERASAN : Baik		KONDISI PERKERASAN : Baik		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 523	NAMA RUAS JL. KEDUNGMALANG - DATAR	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	JL. KEDUNGMALANG - DATAR			16