

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



30 Sep 2024 14.00.39
7,379254S 109,276143E
Kabupaten Banyumas
#525 #Karangcegak - Limpakuwus
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #1+200



30 Sep 2024 14.01.55
7,378420S 109,276021E
Kabupaten Banyumas
#525 #Karangcegak - Limpakuwus
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #1+300

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



30 Sep 2024 14.03.11
7,377547S 109,275844E
Kabupaten Banyumas
#525 #Karangcegak - Limpakuwus
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #1+400



30 Sep 2024 14.04.26
7,376534S 109,275636E
Kabupaten Banyumas
#525 #Karangcegak - Limpakuwus
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #1+500

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. KARANGCEGAK - LIMPAKUWUS			52