

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



4 Okt 2024 10:33:14
7,388223S 109,282909E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 526
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+400



4 Okt 2024 10:34:17
7,388180S 109,283709E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 526
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+500

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



4 Okt 2024 10:35:25
7,388191S 109,284652E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 526
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+600



4 Okt 2024 10:36:14
7,388093S 109,285581E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 526
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+700

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Seang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGCEGAK - SILADO



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
526	KARANGCEGAK - SILADO			16