

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



3 Okt 2024 09:31:24
7,3822265 109,261044E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 529
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+100



3 Okt 2024 09:33:46
7,3802245 109,261059E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 529
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+300

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



3 Okt 2024 09:34:55
7,3792895 109,261102E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 529
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+400



3 Okt 2024 09:35:45
7,3784335 109,261097E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 529
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+500

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+465

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
529	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI :	STA	2+900	LOKASI :	STA	3+000
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			15	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI :	STA	3+100	LOKASI :	STA	3+200
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			16	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI :	STA	3+300	LOKASI :	STA	3+400
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			17	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI :	STA	3+500	LOKASI :	STA	3+600
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			18	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+710

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM



LOKASI : STA 5+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+575

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. TAMBAKSOGRA - CIBEREM			29