

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+065

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+341

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
532	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+074

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+140

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			33


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BANTERAN - LIMPAKUWUS			34