

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 0+173

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 0+250

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 2       |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+460

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 4       |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 6       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 8       |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI :                   STA                   1+600

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                   :           3                   M

CATATAN                   :           Aspal

LOKASI :                   STA                   1+700

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                   :           3                   M

CATATAN                   :           Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI :                   STA                   1+800

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                   :           3                   M

CATATAN                   :           Aspal

LOKASI :                   STA                   1+900

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik


LEBAR PERKERASAN                   :           3                   M

CATATAN                   :           Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 533      | JL. TAMBAKSOGRA - DATAR |                        |                | 11      |