

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
534	JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+250

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
534	JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
534	JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
534	JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
534	JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
534	JL. TAMBAKSOGRA - KAWUNGCARANG			5