

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



4 Okt 2024 13.14.51
7,372763S 109,290757E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 539
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+600



4 Okt 2024 13.15.35
7,371780S 109,290581E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 539
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+700

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



4 Okt 2024 13.29.21
7,370950S 109,290419E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 539
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+800



4 Okt 2024 13.30.03
7,369922S 109,290243E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 539
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+900

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



LOKASI : STA 2+000

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



LOKASI : STA 2+200

LOKASI : STA 2+300


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGTURI - SUSUKAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
539	KARANGTURI - SUSUKAN			13