

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



23 Oktober 2024 10.13.38 WIB
7°38'15"S 109°22'33"E
Kecamatan Sumpiuh
#NO.RUAS 557 #STA 1+200
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



23 Oktober 2024 10.12.50 WIB
7°38'19"S 109°22'33"E
Kecamatan Sumpiuh
#NO.RUAS 557 #STA 1+300
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



23 Oktober 2024 10.12.01 WIB
7°38'21"S 109°22'32"E
Kecamatan Sumpiuh
#NO.RUAS 557 #STA 1+400
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



23 Oktober 2024 10.11.15 WIB
7°38'24"S 109°22'32"E
Kecamatan Sumpiuh
#NO.RUAS 557 #STA 1+500
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU)			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU




LOKASI : STA 4+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET - BTS. KEBUMEN (DS. KEDUNGWERU			22