

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			9