

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+005

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
569	PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
569	PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
569	PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)



LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
569	PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
569	PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
569	PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
569	PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
569	PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
569	PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
569	PURWODADI - WATUAGUNG (GR.BRAJAGENI)			10