

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+312

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL




LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			9