

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BATURADEN - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	BATURADEN - WANAWISATA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BATURADEN - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	BATURADEN - WANAWISATA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : BATURADEN - WANAWISATA



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
59	BATURADEN - WANAWISATA			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BATURADEN - WANAWISATA



LOKASI :	STA	0+600			
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang			
LEBAR PERKERASAN	:	4.8 M			
CATATAN	:	Aspal			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
59	BATURADEN - WANAWISATA			4	