

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN)



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN)



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+630

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN)



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN)			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN)



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN)			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMA



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+510

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	. DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (KECAMATA			23