

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

|          |                   |                        |                |         |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

|          |                   |                        |                |         |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

|          |                   |                        |                |         |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

|          |                   |                        |                |         |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 6       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 8       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 2+000

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : Aspal

|          |                   |                        |                |         |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 11      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 2+150

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

|          |                   |                        |                |         |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 606      | PETIR - LINGGAMAS |                        |                | 12      |