

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+170

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+540

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+260

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - WINDUAJI



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	KARANGKEMIRI - WINDUAJI			19