

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN+C65 : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+110

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN+C65 : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+150

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : **STA 0+320**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+320**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+700

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+900

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Maakadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GANDATAPA - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+900

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
659	JL. GANDATAPA - KOTAYASA			11