

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
661	SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+225

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
661	SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
661	SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
661	SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
661	SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
661	SIKAPAT - BTS. PURBALINGGA (DS. CENDANA)			5