

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



|                    |                    |                        |                    |         |       |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                | 0+000                  | LOKASI :           | STA     | 0+100 |
| KONDISI PERKERASAN | :                  | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                  | 5 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 5 M   |
| CATATAN            | :                  | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 666                | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                    | 1       |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



|                    |                    |                        |                    |         |       |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                | 0+200                  | LOKASI :           | STA     | 0+300 |
| KONDISI PERKERASAN | :                  | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                  | 5 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 5 M   |
| CATATAN            | :                  | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 666                | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                    | 2       |       |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



|                    |                    |                        |                    |         |        |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------|--------|
| LOKASI :           | STA                | 0+400                  | LOKASI :           | STA     | 0+500  |
| KONDISI PERKERASAN | :                  | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Sedang |
| LEBAR PERKERASAN   | :                  | 5 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 5 M    |
| CATATAN            | :                  | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal  |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |        |
| 666                | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                    | 3       |        |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



|                    |                    |                        |                    |         |       |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                | 0+600                  | LOKASI :           | STA     | 0+700 |
| KONDISI PERKERASAN | :                  | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                  | 5 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 5 M   |
| CATATAN            | :                  | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 666                | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                    | 4       |       |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 6       |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI :                   STA                   1+200

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                    :           5                   M

CATATAN                                 :           Aspal

LOKASI :                   STA                   1+300

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                    :           5                   M

CATATAN                                 :           Aspal

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI :                   STA                   1+400

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                    :           5                   M

CATATAN                                 :           Aspal

LOKASI :                   STA                   1+500

KONDISI PERKERASAN                   :           Sedang

LEBAR PERKERASAN                    :           5                   M

CATATAN                                 :           Aspal

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 8       |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



|                    |     |       |                    |     |       |
|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
| LOKASI :           | STA | 1+600 | LOKASI :           | STA | 1+700 |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  | KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 5 M   | LEBAR PERKERASAN   | :   | 5 M   |
| CATATAN            | :   | Aspal | CATATAN            | :   | Aspal |

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



|                    |     |       |                    |     |       |
|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
| LOKASI :           | STA | 1+800 | LOKASI :           | STA | 1+900 |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  | KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 5 M   | LEBAR PERKERASAN   | :   | 5 M   |
| CATATAN            | :   | Aspal | CATATAN            | :   | Aspal |

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 10      |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



|                    |     |       |                    |     |       |
|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
| LOKASI :           | STA | 2+000 | LOKASI :           | STA | 2+100 |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  | KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 5 M   | LEBAR PERKERASAN   | :   | 5 M   |
| CATATAN            | :   | Aspal | CATATAN            | :   | Aspal |

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 11      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



|                    |     |       |                    |     |       |
|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
| LOKASI :           | STA | 2+200 | LOKASI :           | STA | 2+300 |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  | KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 5 M   | LEBAR PERKERASAN   | :   | 5 M   |
| CATATAN            | :   | Aspal | CATATAN            | :   | Aspal |

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 12      |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 13      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 14      |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 15      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 16      |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 17      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 18      |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 19      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 20      |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 21      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 22      |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 23      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 24      |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 25      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 26      |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 27      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M


CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 28      |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TANGGERAN - KEMAWI



LOKASI : STA 5+530

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 666      | TANGGERAN - KEMAWI |                        |                | 29      |