

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+675

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
CATATAN	:	Kerikil	CATATAN	:	Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM




LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
CATATAN	:	Kerikil	CATATAN	:	Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+425

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 1 M

CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+620

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 1 M

CATATAN : Tanah



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			10