

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 0+400

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 0+600

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 1+000

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Jl.Dawuhan Wetan - Dawuhan Kulon			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 3+600

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 3+800

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Langgongsari - Panembangan



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+250

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Langgongsari - Panembangan			32