

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Pasar Pon Utara



LOKASI : **STA** **0+000** - **0+170**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA** **0+170** - **0+175**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
334	Jl. Pasar Pon Utara		KHOLID - SANDI	1