

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : **STA 0+015**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+020**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+340

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : **STA 0+380**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 0+610

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 1+920

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 1+930

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 1+950

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TONJONG-LEGOK



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+010

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
278	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



8 Okt 2021 16:09:55
-7°33'53.64" S 109°10'39.096" E
16 Jalan Lingkar Sampir
Cindaga
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 184#STA 2+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil



8 Okt 2021 16:10:50
-7°33'51.96" S 109°10'42.024" E
Jalan Lingkar Sampir
Cindaga
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 184#STA 2+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



8 Okt 2021 16:11:53
-7°33'52.62" S 109°10'47.076" E
Jalan Lingkar Sampir
Cindaga
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 184#STA 2+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



8 Okt 2021 16:13:11
-7°33'4.494" S 109°10'51.15" E
Jalan Lingkar Sampir
Cindaga
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 184#STA 2+600
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



8 Okt 2021 16:14:07
 -7°33'4,368"S 109°10'51,786"E
 Jalan Lingkar Sampir
 Cindaga
 Kecamatan Kebasen
 Kabupaten Banyumas
 Jawa Tengah
 #No Ruas 184#STA 2+630
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+630

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi



8 Okt 2021 16:17:06
 -7°33'2,454"S 109°10'53,058"E
 Cindaga
 Kecamatan Kebasen
 Kabupaten Banyumas
 Jawa Tengah
 #No Ruas 184#STA 2+700
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



8 Okt 2021 16:18:28
 -7°33'0,666"S 109°10'53,286"E
 Cindaga
 Kecamatan Kebasen
 Kabupaten Banyumas
 Jawa Tengah
 #No Ruas 184#STA 2+750
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+750

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 CATATAN : Hotmix



8 Okt 2021 16:19:47
 -7°33'0,018"S 109°10'53,172"E
 Cindaga
 Kecamatan Kebasen
 Kabupaten Banyumas
 Jawa Tengah
 #No Ruas 184#STA 2+780
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+780


KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT





LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+040

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.CINDAGA - PONCOT





LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 CATATAN : Beton

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
 LEBAR PERKERASAN : M
 CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL.CINDAGA - PONCOT		KRESNA & BAYU	24