

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+030

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



23 Sep 2021 09.14.30
7,362550S 109,197347E
Jalan Raya Dawuhanwetan
Kalisalak
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 191#STA 2+700
#Bina Marga Kab Banyumas



23 Sep 2021 09.15.37
7,361300S 109,197411E
Jalan Raya Dawuhanwetan
Kalisalak
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 191#STA 2+800
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



23 Sep 2021 09.16.14
7,361011S 109,196949E
Jalan Raya Dawuhanwetan
Kalisalak
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 191#STA 2+900
#Bina Marga Kab Banyumas



23 Sep 2021 09.17.14
7,360588S 109,196187E
4 Jalan Raya Kalisalak
Kalisalak
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 191#STA 3+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA-TUMIYANG



LOKASI : **STA 3+900**

LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	IMAM & TONI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : **STA 4+100**

LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	IMAM & TONI	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA





LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA





23 Sep 2021 09.37.56
7,357303S 109,183569E
#No Ruas 191#STA 5+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix



23 Sep 2021 09.39.08
7,356561S 109,183339E
Baseh
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 191#STA 5+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



23 Sep 2021 09.40.00
7,355971S 109,182602E
Baseh
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 191#STA 5+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix



23 Sep 2021 09.40.43
7,355249S 109,182164E
Baseh
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 191#STA 5+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA





LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA





23 Sep 2021 09:44:41
7,352604S 109,184696E
#No Ruas 191#STA 5+900
#Bina Marga Kab Banyumas



23 Sep 2021 09:45:34
7,351789S 109,185221E
#No Ruas 191#STA 6+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI :	STA	5+900	LOKASI :	STA	6+000
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4,1 M	LEBAR PERKERASAN	:	4,1 M
CATATAN	:	Hotmix	CATATAN	:	Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA					
 23 Sep 2021 09:46:26 7,350940S 109,185215E #No Ruas 191#STA 6+100 #Bina Marga Kab Banyumas		 23 Sep 2021 09:47:11 7,350257S 109,185571E #No Ruas 191#STA 6+200 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	6+100	LOKASI :	STA	6+200
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4,1 M	LEBAR PERKERASAN	:	4,1 M
CATATAN	:	Hotmix	CATATAN	:	Hotmix
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	32	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA					
 23 Sep 2021 09:48:10		 23 Sep 2021 09:48:59			

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
 CATATAN : Hotmix

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
 CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 7+020

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,2 M



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN

Hotmix

CATATAN

Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix




LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
----------	-----------	-----------------------------------	----------------	---------


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix




LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



23 Sep 2021 10.05.51
7,337379S 109,184382E
#No Ruas 191#STA 8+000
#Bina Marga Kab Banyumas



23 Sep 2021 10.07.09
7,336345S 109,183892E
#No Ruas 191#STA 8+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



23 Sep 2021 10.08.19
7,336277S 109,183462E
#No Ruas 191#STA 8+200
#Bina Marga Kab Banyumas



23 Sep 2021 10.09.27
7,335928S 109,182186E
#No Ruas 191#STA 8+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA





23 Sep 2021 10:14:11
7,334462S 109,179938E
#No Ruas 191 #STA 8+800
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 8+800**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	JL. KEDUNGBANTENG-SEMAYA		IMAM & TONI	46