

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN





4 Okt 2021 12:13:59
7.406557S 109.279583E
No.19 Jalan KH. Ahmad Dahlan
Karangsoka
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 210#STA 1+200
#Bina Marga Kab Banyumas



4 Okt 2021 12:14:55
7.406101S 109.279583E
Jalan KH. Ahmad Dahlan
Karangsoka
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 210#STA 1+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7.2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+300**


KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7.2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN



4 Okt 2021 12:16:18
7.405464S 109.280528E
Jalan KH. Ahmad Dahlan
Karangsari
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 210#STA 1+400
#Bina Marga Kab Banyumas



4 Okt 2021 12:17:09
7.405060S 109.281166E
Karangsari
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 210#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7.2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7.2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN







LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN





LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH-KEMBARAN		IMAM & TONI	12