

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+015

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)



LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLI)



LOKASI : **STA 0+560**

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLI)



LOKASI : **STA 0+650**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLI)





LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLI)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLI)





LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLI



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500



KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLI





LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB)





LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (Gr.PETURUSAN-Gr.KARANGBLIMB		IMAM & TONI	13